

检测报告

报告编号 A2180202149101002C

第1页 共6页

委托单位 浙江昌明药业有限公司

受检单位 浙江昌明药业有限公司

受检单位地址 天台县工业园区八都路1号

样品类型 土壤

检测类别 委托检测



宁波市华测检测技术有限公司



No. 1961179CBD

报告说明

报告编号 A2180202149101002C

第 2 页 共 6 页

1. 本报告无宁波市华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 未经宁波市华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
6. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
9. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

宁波市华测检测技术有限公司

联系地址：宁波高新区菁华路 76 号厂区东首第一、二层

邮政编码：315040

检测委托受理电话：0574-87972191

报告质量投诉电话：0574-87569537, 87569531

传真：0574-81896829

编制：

陈姝姝

签发：

石喜喜

审核：

顾阳

签发人职位：

质量负责人

签发日期：

2018/11/12

检测结果

报告编号 A2180202149101002C

第 3 页共 6 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	土壤	采样人员	任永胜、米贤栋				
采样日期	2018-10-25	检测日期	2018-10-25~2018-11-09				
检测结果:							
采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2018.10.25	S41 (北纬: 29.122997° 东经: 121.052793°)	NBKA2411 01	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂壤土、潮、中 量根系
2018.10.25	S42 (北纬: 29.123322° 东经: 121.052666°)	NBKA2411 02	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂壤土、潮、少 量根系
2018.10.25	S43 (北纬: 29.122210° 东经: 121.052752°)	NBKA2411 03	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S43 (北纬: 29.122210° 东经: 121.052752°)	NBKA2411 04	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S43 (北纬: 29.122210° 东经: 121.052752°)	NBKA2411 05	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S44 (北纬: 29.121587° 东经: 121.052065°)	NBKA2411 06	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S44 (北纬: 29.121587° 东经: 121.052065°)	NBKA2411 07	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S44 (北纬: 29.121587° 东经: 121.052065°)	NBKA2411 08	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 红棕色、砂土、潮、无 根系

检测结果

报告编号 A2180202149101002C

第 4 页共 6 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2018.10.25	S45 (北纬: 29.121105° 东经: 121.052524°)	NBKA2411 09	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、中量 根系
2018.10.25	S45 (北纬: 29.121105° 东经: 121.052524°)	NBKA2411 10	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S45 (北纬: 29.121105° 东经: 121.052524°)	NBKA2411 11	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S46 (北纬: 29.121878° 东经: 121.051942°)	NBKA2411 12	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S46 (北纬: 29.121878° 东经: 121.051942°)	NBKA2411 13	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 棕色、砂土、潮、少量 根系
2018.10.25	S46 (北纬: 29.121878° 东经: 121.051942°)	NBKA2411 14	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 红棕色、砂土、潮、无 根系

- 注: 1.标准参考土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 GB36600-2018 表 1 筛选值 第二类用地;
 2.结果“ND”表示未检出;
 3.以上检测结果均为土壤干样中各项目的浓度;
 4.苯胺检测依据不在资质认定范围内, 检测数据仅供浙江昌明药业有限公司内部使用, 不具有对社会的证明作用。

检测结果

报告编号 A2180202149101002C

第 5 页共 6 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
土壤	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	/	电子天平 ME104E TTE20160493 干燥箱 DHG-9245A TTE20163368
	苯胺	展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行) HJ/T 350-2007 附录 D	0.023 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20175193


有限公司

检测结果

报告编号 A2180202149101002C

第 6 页共 6 页

附：检测布点图



报告结束